

5.5 Схемы защиты и автоматики с МП устройствами SPAC «ABB»

Обозначение шкафа	Тип МП терминала	Тип выключателя	Тип оперативного тока	Номер схемы вторичных цепей	
ШВВ	SPAC 801	ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	3003	
			Переменный	3004	
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	3005	
			Переменный	3006	
	SPAC 810	ВБЭ-10	Постоянный	3017	
			Переменный	3018	
		VD-4	Постоянный	3015	
			Переменный	3016	
ШСВ	SPAC 801	ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	3033	
			Постоянный	3033.1	
			Переменный	3034	
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	3035	
			Переменный	3036	
			Переменный	3036	
	SPAC 810	ВБЭ-10	Постоянный	3047	
			Переменный	3048	
		VD-4	Постоянный	3045	
			Переменный	3046	
ШТН	SPAC 804		Постоянный	3061	
			Переменный	3062	
	SPAC 810		Постоянный	3061.1	
			Переменный	3061.1	
ШОЛ	SPAC 801	ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	3073	
			Постоянный	3073.1	
			Постоянный	3073.2	
			Переменный	3074	
			ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	3075
				Переменный	3076
			ВБЭ-10	Постоянный	3087
		Переменный		3088	
		VD-4	Постоянный	3085.1	
			Постоянный	3085.2	
			Постоянный	3085.3	
			Переменный	3086	
			Переменный	3086	